

Neue Teilenummer:
446 122 450 0



ABKÜNDIGUNG DER ULTRASCHALLSENSOREN 446 122 40X 0 FÜR DAS TAILGUARD-SYSTEM

Bei den TailGuard Sensoren gibt es einen Generationswechsel. Der neue Sensor **446 122 450 0** ist ab sofort verfügbar und ersetzt alle bisherigen Sensor-Versionen. Dieser ist kleiner und einfacher am Heck des Fahrzeugs zu montieren.

	Teilenummer	Kabellänge (mm)	Sensorneigung	Betriebsbereich	Nennstrom	Montage-seite	Befestigung	Bolzenabstand	Schutzklasse
ALTE Sensoren	446 122 401 0	3000	0°	0.25 ... 4.5 m	0.040 A	-	2x M6	63 mm	IP 6K4
	446 122 402 0	3000	15°	0.25 ... 4.5 m	0.040 A	Rechts (Standard)	2x M6	63 mm	IP 6K4
	446 122 403 0	300	15°	0.25 ... 4.5 m	0.040 A	-	2x M6	63 mm	IP 6K4
	446 122 404 0	3000	15°	0.25 ... 4.5 m	0.040 A	Links (Standard)	2x M6	63 mm	IP 6K4
NEUER Sensor	446 122 450 0	2500	10°	0.30 ... 4.5 m	0.015 A	-	2x M5	62 mm	IP 6K9K

Systemanforderungen für die neue Sensor Generation 446 122 450 0:

- **Firmware-Version:** Firmware-Version 5.5 oder höher ist erforderlich für das Elektronische Erweiterungsmodul / TailGUARD-ECU. Bei älteren Fahrzeugen, die noch eine ältere Firmware-Version verwenden, ist ein Systemupdate notwendig. Detaillierte Anweisungen zum Aktualisieren der Firmware finden Sie im Schritt-für-Schritt-Leitfaden: [Klicken Sie hier](#). * nur in Englisch verfügbar
- **Kompatibilität:** Der neue Sensor ist nicht kompatibel mit der alten Sensorreihe. Daher müssen beim Austausch eines Sensors alle Sensoren im System ausgetauscht werden.
- **Installationsanweisungen:** Siehe das TailGUARD-Installationshandbuch: [Klicken Sie hier](#). * nur in Englisch verfügbar