

## Nuevo interfaz de diagnóstico DI-2

El microprocesador que hasta hace poco venía instalado en el interfaz de diagnóstico ya no va a ser producido. Por tal razón, WABCO ha desarrollado un nuevo Interfaz de Diagnóstico 2, que ya se puede adquirir con la referencia 446 301 030 0.

Todas las funciones del nuevo interfaz son semejantes a las del producto anterior con referencia 446 301 022 0. Adicionalmente se han incorporado algunas mejoras. El puerto USB, por ejemplo, no sólo es compatible con USB 1.1, sino también con el tipo USB 2.0.



Ilustración: Nueva interfaz de diagnóstico

### La comunicación de datos es ahora visible

La comunicación entre el DI-2 y los sistemas electrónicos del vehículo se puede reproducir ahora directamente, de modo que cualquier avería se manifiesta inmediatamente. Por medio de los diferentes LEDs luminosos instalados se muestra el tipo de conexión con el dispositivo de control vía línea K, CAN y SAE, los cuales al lucir representan la conexión establecida con el sistema electrónico del vehículo, y al parpadear representan la transferencia de datos. También la conexión activa con el PC vía USB se muestra con señales parpadeantes.

El DI-2 se produce únicamente como versión USB debido a que los ordenadores tienen desde hace algún tiempo únicamente conexiones USB y no puertos COM.

### Los programas de diagnóstico se adaptan

El DI-2 requiere un nuevo módulo de programa en el software de diagnóstico. Este módulo está siendo incluido sucesivamente en la amplia gama de programas de diagnóstico de WABCO.

En el área de descarga del diagnóstico de sistema, los programas que ya soportan DI-2 están identificados con una marca de color azul colocada detrás del número de versión. Naturalmente los interfaces de diagnóstico ya existentes también pueden seguir siendo usados con las nuevas versiones del programa.

#	Software	Version	PIN	LIC	Language	Product number
1.	TEBS-E	1.11a	100	10	Spanish	246 301 590 0

found: 1 software program(s)

- Part of the full package (246 301 900 0)
- Part of the trailer package (246 301 901 0)
- Part of the bus package (246 301 902 0)
- Part of the truck package (246 301 904 0)
- Diagnostic Interface 2

Ilustración: Descarga del software de diagnóstico