

Reparación de la nueva generación de cabezas de acoplamiento con filtro para remolques sólo con el juego de reparación 952 201 920 2

La nueva generación de cabezas de acoplamiento con filtro para remolques presentada en la [Información de mercado 7016](#) (15.06.2007) sólo puede repararse utilizando el juego de reparación 952 201 920 2.

El juego de reparación se encuentra actualmente en fase de preparación.

Mientras este juego de reparación no esté a su disposición, deberá cambiar la cabeza de acoplamiento completa en caso de reparación.



Se ven afectadas las siguientes cabezas de acoplamiento:

Descripción	Cabezas de acoplamiento Nueva generación
Amarilla, filtro integrado	952 201 011 0
Roja, filtro integrado	952 201 012 0
Amarilla, filtro integrado, conexión de prueba	952 201 013 0
Amarilla, filtro integrado, conexión de prueba, conector	952 201 014 0
Roja, filtro integrado, conexión de prueba, conector	952 201 015 0
Amarilla, filtro integrado, sin tuerca hexagonal	952 201 016 0
Roja, filtro integrado, sin tuerca hexagonal	952 201 017 0

El juego de reparación incluye 2 anillos de obturación con contornos diferentes.

En caso de reparación, tenga siempre en cuenta el contorno del anillo de obturación montado y cámbielo por la pieza de repuesto idéntica del juego de reparación.

La utilización de un anillo de obturación incorrecto puede provocar un fallo de funcionamiento del sistema de frenos.

Recibirá más información en cuanto este juego de reparación esté disponible.