

Réparation pour la nouvelle génération de têtes d'accouplement avec filtre pour remorques, à effectuer uniquement avec le jeu 952 201 920 2

La nouvelle génération de têtes d'accouplement avec filtre pour remorque présentée dans l'[Information Utilisateur 7016](#) (15.06.2007) peut uniquement être réparée avec le jeu 952 201 920 2.

Le jeu de réparation est actuellement en cours de préparation.

Tant que vous ne disposez pas de ce jeu de réparation, il vous faut échanger la tête d'accouplement entière.



Les têtes d'accouplement concernées sont les suivantes :

Description	Têtes d'accouplement Nouvelle génération
Jaune, filtre intégré	952 201 011 0
Rouge, filtre intégré	952 201 012 0
Jaune, filtre intégré, prise de pression	952 201 013 0
Jaune, filtre intégré, prise de pression, connecteur	952 201 014 0
Rouge, filtre intégré, prise de pression, connecteur	952 201 015 0
Jaune, filtre intégré, sans écrou hexagonal	952 201 016 0
Rouge, filtre intégré, sans écrou hexagonal	952 201 017 0

2 joints d'étanchéité aux contours différents seront compris dans le jeu de réparation.

Lors de la réparation, faire impérativement attention au contour du joint d'étanchéité installé pour le remplacer par un joint de rechange de forme identique provenant du jeu de réparation.

L'utilisation d'un joint d'étanchéité erroné peut provoquer un dysfonctionnement du système de freinage.

Nous vous informerons dès que le jeu de réparation sera disponible.