













de

Signalwörter & Symbole

▲ DANGER GEFAHR Unmittelbar drohende Gefährdung: Schwere Personenschäden oder Tod

▲ WARNING VORSICHT Mögliche Gefahrensituation: Leichte oder mittelschwere Personenschäden oder Sachschäden als

Folge

A CAUTION WARNUNG Mögliche Gefahrensituation: Tod oder

schwere Personenschäden als Folge

Teile mit Kreis um die Positionsnummer sind im Reparatursatz enthalten.

Anweisung / Information für eine korrekte Reparatur

Der Reparatursatz kann für Geräte entsprechend Tabelle verwendet werden.

Element mit angegebenen Drehmoment bzw. Drehwinkel

Allgemeine Reparaturhinweise

- Reparaturarbeiten an Geräten eines Fahrzeug-Sicherheitssystems darf nur qualifiziertes Personal einer Fachwerkstatt durchführen.
- Halten Sie Unfallverhütungsvorschriften des Betriebes sowie nationale Vorschriften ein.
- 5. Beginnen Sie die Reparatur erst dann, wenn Sie alle Informationen, die für die Reparatur notwendig sind, gelesen und verstanden haben. Zusätzlich benötigte Dokumente: Prüfanweisung, Ersatzteilblatt, Allgemeine Reparatur- und Prüfhinweise (815 020 109 3) zu finden auf www.wabco-auto.com mittels Eingabe der Produktnummer des Gerätes bzw. Druckschriftennummer in INFORM.
- WABCO übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Funktion oder Qualität eines reparierten Gerätes

- Leisten Sie den Vorgaben und Anweisungen des Fahrzeugherstellers unbedingt Folge.
- Verwenden Sie ausschließlich von WABCO oder vom Fahrzeughersteller freigegebene Ersatzteile.
- **6.** Prüfen Sie jedes reparierte Gerät gemäß Prüfanweisung an einer adäquaten Einrichtung auf Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit.

Montage Reihenfolge

Bild	Symbol	Position	Arbeitsschritt	Reihenfolge:	Anzugsdrehmoment:	Weiterdrehwinkel:	Bemerkungen
1	1	6,7,10					Einbaulage beachten.
1	0 2	4					Säubern und öldicht einpressen. Einkleben mit Loctite 648.
1	6 3	9					Sicherstellen, dass die Kolbenringe während ein oder ausbau nicht beschädigt werden.
1+3	1 3	5	1	I,J	6 ± 0,6 Nm		Stellen Sie vor dem nächsten Arbeitsschritt sicher, dass alle Schrauben das richtige Anzugsmoment haben.
1+3	*		2	I,J		70° +15°/-5°	Minimum [6 Nm]
1+2	2		1	E,F,G,H	10 ± 1 Nm		Stellen Sie vor dem nächsten Arbeitsschritt sicher, dass alle Schrauben das richtige Anzugsmoment haben.
1+2	1	2	2	A,B,C,D	25 ± 2 Nm		Stellen Sie vor dem nächsten Arbeitsschritt sicher, dass alle Schrauben das richtige Anzugsmoment haben.
1+2	*		3	A,B,C,D		90° +10°/-5°	Minimum [25 Nm]
1+2	*		4	E,F,G,H		90° +10°/-5°	Minimum [10 Nm]



en

Symbols & Signal Words

▲ DANGER Imminent hazard situation: serious personal injury or death as a result

warning Possible hazard situation: minor or moderate personal injury or material loss as a result

A CAUTION Possible hazard situation: serious personal injury or death

Parts having item numbers with circles are included in the

• Instruction / Information for a correct repair

The kit can be used for devices according table.

Tighten element with specified torque or angle of rotation.

General Repair Hints

- 1. Only qualified personnel of a specialist workshop are authorized to perform repair work on a vehicle's security system.
- 3. Keep to company's relevant accident prevention regulations and national regulations.
- 5. Always start repair work only when you have read and understood all information required for repair. Documents additionally needed: Test Instruction, Spare Parts List, General Repair and Test Hints (815 010 109 3) to be found on www.wabco-auto.com by entering product number of the device or the publication number in INFORM.
- 7. WABCO does not accept any liability or responsibility for the quality or functionality of a repaired device
- Absolutely follow specifications and instructions of vehicle manufacturer.
- **4.** Use only spare parts released by WABCO or vehicle manufacturer.
- 6. Check each repaired equipment for functional efficiency and tightness on an adequate facility according to the test instruction.

Sequence of assembly

Picture	Symbol	Item	Procedure	Sequence:	Torque:	Rotation angle:	Comments
1	6 1	6,7,10					Observe installation position.
1	0 2	4					Clean and press in oil-tight. Secure with Loctite 648.
1	6 3	9					Ensure that the piston rings are not damaged during assembly.
1+3	1 3	5	1	I,J	6 ± 0,6 Nm		Ensure accurate torque at all screws before next step.
1+3	*		2	I,J		70° +15°/-5°	Minimum [6 Nm]
1+2	1 2		1	E,F,G,H	10 ± 1 Nm		Ensure accurate torque at all screws before next step.
1+2	1	2	2	A,B,C,D	25 ± 2 Nm		Ensure accurate torque at all screws before next step.
1+2	°×		3	A,B,C,D		90° +10°/-5°	Minimum [25 Nm]
1+2	°×		4	E,F,G,H		90° +10°/-5°	Minimum [10 Nm]