

VENTIL RUČNÍ BRZDY (961 722 XXX 0)

Společnost WABCO byla upozorněna na případy nesprávné funkce ventilu ruční brzdy WABCO kvůli poškození mechanismu ruční páky. Zejména jsme obdrželi určitý nízký počet ventilů ruční brzdy, u kterých bylo možné otáčet rukojetí způsobem, který vylučuje bezpečné zajištění brzdy v parkovací poloze.

POPIS

Vnitřní mechanismus ruční páky ventilu ruční brzdy zajišťuje zatažení/povolení páky ruční brzdy do/z parkovací polohy. Otáčení rukojetí ruční páky zamezuje její tvar, vyjma malé tolerance ± 10 stupňů (malá vůle mezi jednotlivými díly). U určitých kontrolovaných dílů, u kterých byla vnitřní páka brzdy opotřebená, bylo možné s rukojetí otáčet nad míru rozsahu běžné tolerance.




V případě, kdy je rukojetí ventilu ruční páky možné rotovat mimo výše popsaný rozsah běžné tolerance, to naznačuje, že je vnitřní rukojeť páky opotřebená. Za těchto okolností není zajištěno bezpečné zatažení ruční páky do parkovací polohy.

DOPORUČENÍ

Ventil ruční brzdy podléhá opotřebení stejně jako jakákoli jiná mechanická součást a v případě, že nelze zajistit jeho správnou funkci, musí být vyměněn. Důrazně doporučujeme, abyste informovali všechny zákazníky, kteří používají ventil ruční brzdy, o rizicích v případě používání opotřebených ventilů ruční brzdy.

Opotřebené jsou zejména ty ventily ruční brzdy, jejichž rukojetí ruční páky lze otáčet celkem o více než 20 stupňů (příliš velká vůle mezi jednotlivými díly) v pozici jízdy, a proto musí být vyměněny. Kontrola by měla být prováděna otáčivým pohybem z levé krajní do pravé krajní polohy rukojetí, jako je naznačeno níže.

Obrázek 1: Ventil ruční brzdy



POTENCIÁLNĚ OVLIVNĚNÉ VENTILY RUČNÍCH BRZD ZNAČKY WABCO

Toto produktové doporučení se vztahuje pouze některé varianty (níže uvedená čísla dílů) Třídy 961 722 xxx 0 ventilu ruční brzdy.

Tabulka 1: Čísla dílů

4674100110	9617221580	9617222520	9617222667
4674100120	9617221590	9617222527	9617222670
4674100150	9617221700	9617222540	9617222690
8845018410	9617221710	9617222547	9617222697
8845019290	9617221750	9617222580	9617222720
8845025210	9617221757	9617222587	9617222730
9617221500	9617221790	9617222600	9617222810
9617221507	9617221800	9617222607	9617222840
9617221510	9617221830	9617222620	9617222860
9617221517	9617221840	9617222627	9617222910
9617221520	9617221860	9617222640	9617222920
9617221550	9617222250	9617222647	9617223020
9617221560	9617222400	9617222650	9617223120
9617221567	9617222410	9617222657	9617223127
9617221570	9617222510	9617222660	9617223250
9617230560			

Obrázek 2: Ruční páka se dvěma piny



Obrázek 3: Ruční páka se dvěma piny (pohled zepředu)



Ve smontovaném stavu poznáte ventil ruční brzdy WABCO podle dvou kovových pinů ve spodní části rukojeti, jako je uvedeno na obrázku 2 a 3.