

VENTIL RUČNE KOČNICE (961 722 XXX 0)

WABCO je upoznat sa slučajevima nepravilnog rada ventila ručne kočnice tvrtke WABCO do kojeg dolazi kod istrošenih mehanizama ručice. S terena smo posebice primili manji broj ventila ručne kočnice na kojima se ručica mogla okretati tako da je sprečavala njihovo sigurno blokiranje u položaju za parkiranje.

OPIS

Unutarnji mehanizam ručice ventila ručne kočnice odgovoran je za blokadu/deblokadu ručice u položaju za parkiranje. Okretanje ručke ručice spriječeno je njezinom izradom, uz izuzetak malog odstupanja od ± 10 stupnjeva (mali slobodan zazor između dijelova). Na određenim ispitanim dijelovima na kojima je istrošena unutarnja ručica, ona se mogla okretati izvan uobičajenog dopuštenog odstupanja.




U slučaju kada se ručica ventila ručne kočnice može okretati izvan gore opisanog uobičajenog dopuštenog odstupanja, to označava da je unutarnja ručica istrošena. U tim uvjetima više nije zajamčena sigurna blokada ručice u položaju za parkiranje.

PREPORUKA

Ventil ručne kočnice izložen je trošenju baš kao i svi mehanički sastavni dijelovi i mora se zamijeniti kad više nije siguran njegov ispravan rad. Preporučujemo vam da sve svoje kupce koji upotrebljavaju ventil ručne kočnice obavijestite o opasnostima u radu s istrošenim ventilima ručne kočnice.

Upravo je ventil ručne kočnice s ručicom koja se može okretati za ukupno više od 20 stupnjeva (preveliki slobodni zazor između dijelova) u položaju za vožnju istrošen i mora se zamijeniti. Provjeru treba obaviti okretanjem iz krajnjeg lijevog u krajnji desni položaj ručice kako je opisano u nastavku.

Slika 1: Ventil ručne kočnice



VENTILI RUČNE KOČNICE WABCO NE KOJE SE OVO MOŽE DONOSITI

Samo su neke verzije (kataloški brojevi u nastavku) Skupine proizvoda 961 722 xxx 0 ventila ručne kočnice obuhvaćene ovim Savjetima o proizvodu.

Tablica 1: Kataloški brojevi

4674100110	9617221580	9617222520	9617222667
4674100120	9617221590	9617222527	9617222670
4674100150	9617221700	9617222540	9617222690
8845018410	9617221710	9617222547	9617222697
8845019290	9617221750	9617222580	9617222720
8845025210	9617221757	9617222587	9617222730
9617221500	9617221790	9617222600	9617222810
9617221507	9617221800	9617222607	9617222840
9617221510	9617221830	9617222620	9617222860
9617221517	9617221840	9617222627	9617222910
9617221520	9617221860	9617222640	9617222920
9617221550	9617222250	9617222647	9617223020
9617221560	9617222400	9617222650	9617223120
9617221567	9617222410	9617222657	9617223127
9617221570	9617222510	9617222660	9617223250
9617230560			

Slika 2: Ručica s dva zatika



Slika 3: Ručica s dva zatika (prikaz sprijeda)



Ventil ručne kočnice WABCO, kada je sastavljen, može se prepoznati po dva metalna zatika na donjem dijelu ručice kao što je prikazano na slici 2 i 3.