

VENTIL ROČNE ZAVORE (961 722 XXX 0)

WABCO je bil obveščen o primerih nepravilnega delovanja ventilov ročne zavore WABCO, ko je mehanizem ročice obrabljen. Predvsem smo s terena prejeli manjše število ventilov ročne zavore, pri katerih se je ročaj vrtel na način, ki preprečuje varno blokiranje v položaj končne zaustavitve.

OPIS

Notranji mehanizem ročice ventila ročne zavore je odgovoren za blokiranje ročice v položaj končne zaustavitve in odblokiranje iz položaja. Zasnova ročaja ročice preprečuje vrtenje, z izjemo majhnih dopustnih odstopanj ± 10 stopinj (manjša zračnost med deli). Pri določenih pregledanih delih, kjer je bila notranja ročica obrabljena, je ročaj mogoče zavrteti preko običajnih dopustnih odstopanj.




Če se ročaj ventila ročne zavore lahko zavrti preko zgoraj opisanih dopustnih odstopanj, to pomeni, da je ročica notranjega ročaja obrabljena. V teh pogojih ni zagotovljeno varno blokiranje ročice v položaj končne zaustavitve.

PRIPOROČILO

Ventil ročne zavore se lahko obrabi kot vsi drugi mehanski sestavni deli in ga je treba zamenjati, če pravilno delovanje ni več zagotovljeno. Toplo priporočamo, da vse stranke, ki uporabljajo ventil ročne zavore, obvestite o nevarnosti uporabe obrabljenih ventilov ročne zavore.

Ventil ročne zavore z ročajem ročice, ki se v celoti lahko v položaju za vožnjo zavrti za več kot 20 stopinj (prevelika zračnost med deli), je obrabljen in ga je treba zamenjati. Preverjanje je treba opraviti z vrtenjem od najbolj skrajnega levega do najbolj skrajnega desnega položaja ročaja, kot je prikazano spodaj.

Slika 1: Ventil ročne zavore



VENTILI ROČNE ZAVORE WABCO Z MOREBITNO NEPRAVILNOSTJO

Samo samo nekatere različice (kataloške številke delov so navedene spodaj) ventilov ročne zavore iz družine 961 722 xxx 0 so predmet tega svetovanja o izdelkih.

Razpredelnica 1: kataloške številke

4674100110	9617221580	9617222520	9617222667
4674100120	9617221590	9617222527	9617222670
4674100150	9617221700	9617222540	9617222690
8845018410	9617221710	9617222547	9617222697
8845019290	9617221750	9617222580	9617222720
8845025210	9617221757	9617222587	9617222730
9617221500	9617221790	9617222600	9617222810
9617221507	9617221800	9617222607	9617222840
9617221510	9617221830	9617222620	9617222860
9617221517	9617221840	9617222627	9617222910
9617221520	9617221860	9617222640	9617222920
9617221550	9617222250	9617222647	9617223020
9617221560	9617222400	9617222650	9617223120
9617221567	9617222410	9617222657	9617223127
9617221570	9617222510	9617222660	9617223250
9617230560			

Slika 2: Ročica z dvema zatičema



Slika 3: Ročica z dvema zatičema (pogled od spredaj)



Ko je ventil ročne zavore WABCO sestavljen, ga lahko prepoznamo po dveh kovinskih zatičih na spodnjem delu ročaja, kot je prikazano na slikah 2 in 3.