

Concept de pièces de rechange pour freins à disque pour remorque

Grâce à leur conception ingénieuse et à leur fabrication de haute qualité, les freins à disque WABCO sont conçus pour résister aux sollicitations extrêmes. Leur fonctionnement durable est garanti par des contrôles et des entretiens réguliers.

Il est nécessaire de remplacer régulièrement les plaquettes, mais parfois aussi les guidages et les joints d'étanchéité. Le frein de rechange WABCO constitue une alternative rapide et économique lorsque le frein défectueux est remplacé en échange standard ; la sécurité passe avant tout.

En cas de remplacement, faites uniquement confiance aux jeux de plaquettes WABCO d'origine ; vous trouverez les n° de référence correspondants sous le n° de pièce des freins, dans le catalogue en ligne des produits WABCO [INFORM](#). Des tests effectués sur des répliques ont démontré à maintes reprises que par ex. les ressorts de maintien d'une autre marque lâchent dès les premières utilisations. Ce que l'on croyait être une économie se révèle très vite être une opération à perte et une prise de risque quant à la sécurité.

Nous vous présentons dans le tableau ci-après un extrait de notre gamme de pièces de rechange pour véhicules remorqués.

Pour obtenir de plus amples informations concernant nos freins à disque, contactez votre partenaire WABCO. Devenez expert en la matière grâce à notre cours E-learning „Freins à disque“, sous <http://wbt.wabco.info/>.



Pièces de rechange et étriers de rechange WABCO					
Marque	Application	Référence OE	WABCO OE	Solution IAM	
SAF	PAN 19-1 ^{Plus}	3 080 0033 20	40 195 017	40 195 037	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
	Frein gauche 6 trous	3 080 0019 01	40 195 001	12 999 737VT	
SAF	PAN 19-1 ^{Plus}	3 080 0032 20	40 195 018	40 195 038	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
	Frein droit 6 trous	3 080 0018 01	40 195 002	12 999 737VT	
SAF	PAN 19-1 ^{Plus}	3 080 0071 21	640 195 068 0	640 195 071 0	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
	Frein gauche 4 trous	3 080 0073 20	640 195 074 0	12 999 737VT	
SAF	PAN 19-1 ^{Plus}	3 080 0072 21	640 195 069 0	640 195 072 0	Etriers de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
	Frein droit 4 trous	3 080 0074 20	640 195 075 0	12 999 737VT	
SAF	PAN 19-1 ^{Plus} Jeux de plaquettes	3 057 0080 00	12 999 737VT	12 999 737VT	Jeux de plaquettes (essieu)
SAF	PAN 19-1 ^{Plus} Joint d'étanchéité/Guidage	3 434 3827 01	12 999 738VT	12 999 738VT	Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage
SAF	PAN 19-1 ^{Plus} Mécanisme du frein	3 434 3829 00	640 175 920 2	640 175 920 2	Jeu de réparation Joints d'étanchéité
SAF	PAN 19-1 ^{Plus} Indicateur d'usure	3 424 2001 00	12 999 755VT	12 999 755VT	Jeu de réparation Indicateur d'usure

3.11.2011

Marque	Application	Référence OE	WABCO OE	Solution IAM	
SAF	PAN 22-1 Frein gauche 6 trous	3 080 0051 20	40 225 007	40 225 015 12 999 796	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
SAF	PAN 22-1 Frein droit 6 trous	3 080 0050 20	40 225 008	40 225 016 12 999 796	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
SAF	PAN 22-1 Frein gauche 4 trous	3 080 0067 20	640 225 022 0	640 225 025 0 12 999 796	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
SAF	PAN 22-1 Frein droit 4 trous	3 080 0068 20	640 225 023 0	640 225 026 0 12 999 796	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
SAF	PAN 22-1 Jeux de plaquettes	3 057 0084 00	12 999 796	12 999 796	Jeux de plaquettes (essieu)
SAF	PAN 22-1 Joint d'étanchéité/Guidage	3 434 3827 01	12 999 738VT	12 999 738VT	Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage
SAF	PAN 22-1 Mécanisme du frein	3 434 3829 00	640 175 920 2	640 175 920 2	Jeu de réparation Joints d'étanchéité
SAF	PAN 22-1 Indicateur d'usure	3 424 2009 00	12 999 797	12 999 797	Jeu de réparation Indicateur d'usure
Schmitz-	PAN 19-1 ^{Plus} Indicateur d'usure	1104517	640 195 934 2	12 999 755VT	Jeu de réparation Indicateur d'usure
Schmitz-	PAN 19-1 ^{Plus} Frein gauche	1093807 1110437	640 195 085 0 640 195 000 2	640 195 095 0 640 195 933 2	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
Schmitz-	PAN 19-1 ^{Plus} Frein droit	1093808 1110438	640 195 086 0 640 195 001 2	640 195 096 0 640 195 933 2	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
Schmitz-	PAN 19-1 ^{Plus} Jeux de plaquettes	1100810	640 195 932 2	640 195 933 2	Jeux de plaquettes (essieu)
Schmitz-	PAN 19-1 ^{Plus} Joint d'étanchéité/Guidage	1068119	640 195 930 2	12 999 776	Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage
Schmitz-	PAN 19-1 ^{Plus} Mécanisme du frein	1068160	640 195 931 2	640 175 920 2	Jeu de réparation Joints d'étanchéité
Schmitz-	PAN 19-1 ^{Plus} Indicateur d'usure	1104517	640 195 934 2	12 999 755VT	Jeu de réparation Indicateur d'usure
Schmitz-	PAN 22-1 Frein gauche	1063036 1110435	640 225 030 0 640 225 000 2	640 225 040 0 640 225 922 2	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
Schmitz-	PAN 22-1 Frein droit	1063037 1110436	640 225 031 0 640 225 001 2	640 225 041 0 640 225 922 2	Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu)
Schmitz-	PAN 22-1 Jeux de plaquettes	1101449	640 225 924 2	640 225 922 2	Jeux de plaquettes (essieu)
Schmitz-	PAN 22-1 Joint d'étanchéité/Guidage	1068119	640 195 930 2	12 999 776	Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage
Schmitz-	PAN 22-1 Mécanisme du frein	1068160	640 195 931 2	640 175 920 2	Jeu de réparation Joints d'étanchéité
Schmitz-	PAN 22-1 Indicateur d'usure	1067145	640 225 925 2	12 999 797	Jeu de réparation Indicateur d'usure

3.11.2011

Marque	Application	Référence OE	WABCO OE	Solution IAM	
Valx	PAN 19-1 ^{Plus} Frein gauche	50300001	640 195 087 0	40 195 037	Etrier de rechange
				640 195 933 2	Jeux de plaquettes (essieu)
Valx	PAN 19-1 ^{Plus} Frein droit	50302001	640 195 088 0	40 195 038	Etrier de rechange
				640 195 933 2	Jeux de plaquettes (essieu)
Valx	PAN 19-1 ^{Plus} Jeux de plaquettes	50320001	640 195 933 2	640 195 933 2	Jeux de plaquettes (essieu)
Valx	PAN 19-1 ^{Plus} Joint d'étanchéité/Guidage	50340001	12 999 776	12 999 776	Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage
Valx	PAN 19 Mécanisme du frein	50360001	640 175 920 2	640 175 920 2	Jeu de réparation Joints d'étanchéité
Valx	PAN 19 Indicateur d'usure	50380001	12 999 755VT	12 999 755VT	Jeu de réparation Indicateur d'usure
Valx	PAN 22-1 Frein gauche	50300002	640 225 060 0	640 225 062 0	Etrier de rechange
				640 225 922 2	Jeux de plaquettes (essieu)
Valx	PAN 22-1 Frein droit	50302002	640 225 061 0	640 225 063 0	Etrier de rechange
				640 225 922 2	Jeux de plaquettes (essieu)
Valx	PAN 22-1 Jeux de plaquettes	50320002	640 225 922 2	640 225 922 2	Jeux de plaquettes (essieu)
Valx	PAN 22-1 Joint d'étanchéité/Guidage	50340001	12 999 776	12 999 776	Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage
Valx	PAN 22 Mécanisme du frein	50360001	640 175 920 2	640 175 920 2	Jeu de réparation Joints d'étanchéité
Valx	PAN 22 Indicateur d'usure	50380002	12 999 797	12 999 797	Jeu de réparation Indicateur d'usure