

Prüfanweisung

für die Abwandlungen 082, 083



Vorratsdruck: max. 20,0 bar

Prüfstandanschlüsse



Grundstellung der Absperrhähne im Prüfstand

Hahn	Α	В	С	D	Ε	F	L	V	2	3	4	6	7	11	12	21	22
auf	•														•		
zu		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

Erforderliches Sonderwerkzeug

Spannwinkel

899 709 035 2

Prüfablauf

1. Vorbereitung Gerät nach Schema anschließen.

2. Bypassbohrungen auf Durchgang prüfen. Über Feinregelventil FH 1 einen Druck von 2 bar einsteuern (Manometer 1).

Manometer 3, 4, 6 und 7 müssen Druck anzeigen.

3. Dichtigkeit

Über Feinregelventil FH 1 einen Druck von 20 – 2 bar einsteuern (Manometer 1).

Gerät auf Dichtigkeit prüfen.

Feinregelventil FH1 schließen.

Gerät über die Absperrhähne 3, 4, 6 und 7 auf 0 bar entlüften.

Die Absperrhähne 3, 4, 6, 7 und 12 schließen. Absperrhahn 11 öffnen.

4. Funktion

Über Feinregelventil FN1 einen Druck von mindestens 8 bar einsteuern (Manometer 1).

Manometer 3, 4, 6 und 7 müssen mindestens 8 bar anzeigen.

Feinregelventil FN 1 langsam schließen.

Manometer 3, 4, 6 und 7 müssen einen Schließdruck von mindestens 6,4 bar für die Kreise 1, 2, 3 und 4 anzeigen.

Bei Nichterreichen des angegebenen Schließdrucks siehe Punkt fünf.

(Bei Druckabfall können die Bypassventile in den Kreisen 1 bis 4 undicht sein).

Vor dem Abnehmen der Schlauchverbindungen Gerät auf 0 bar entlüften.

5. Schließdruck einstellen

Die Einstellung des Schließdrucks am Kreis 1 erfolgt durch Verdrehen der Einstellschraube "A" (Abb. 1).



Hinweis:

Hineindrehen = Drucksteigerung Herausdrehen = Drucksenkung

Das Einstellen des Kreises 2 erfolgt über die Einstellschraube "B".

Das Einstellen des Kreises 3 über die Einstellschraube "C" und des Kreises 4 über die Einstellschraube "D".

Nach erfolgter Verstellung der Einstellschrauben ist der vorher unter Punkt 4 beschriebene Prüfvorgang mehrmals zu wiederholen.




Abb. 1

