


# BELANGRIJKSTE WABCO- ONDERDELEN VOOR AZIATISCHE VOERTUIGEN



**WABCO**



# Direct binnen handbereik

Bezoek het online WABCO Customer Centre

We hebben ons nieuwe WABCO Customer Centre voorbereid om u gemakkelijker en sneller te ondersteunen bij het vinden en bestellen van wat u nodig hebt, en met veel nieuwe functies die u zeker zult waarderen.

[www.wabco-customercentre.com](http://www.wabco-customercentre.com)

**WABCO**

## Over deze catalogus

Welkom bij de nieuwe catalogus van de belangrijkste WABCO-onderdelen voor Aziatische voertuigen die een aantal van onze best verkopende productlijnen uit de regio Azië-Stille Oceaan bevat voor onze Europese klanten. Dit product is ontworpen ter ondersteuning van distributeurs en werkplaatsen die service en onderhoud uitvoeren aan reeksen voertuigen die afkomstig zijn uit de regio Azië-Stille Oceaan (APAC).

De groeiende wereldmarkt voor trucks, bussen en trailers verandert de manier waarop distributeurs en werkplaatsen zaken doen. Wij bij ZF gaan met de tijd mee en versterken onze internationale aanwezigheid om onze klanten beter te kunnen ondersteunen en leveren binnen Europa een uitgebreid aanbod aan vervangingsonderdelen voor bedrijfsvoertuigen van OE-merken die uit de APAC-regio afkomstig zijn. Onze catalogus is opgezet om het zoek- en bestelproces te vereenvoudigen en te stroomlijnen zodat stilstandtijd verminderd en de productiviteit verhoogd wordt.

WABCO-producten van ZF zijn al meer dan 60 jaar een belangrijke steunpilaar voor de bedrijfsvoertuigsectoren.

Door onze samenwerking met 's werelds toonaangevende Original Equipment Manufacturers en onze gerenommeerde aftermarketactiviteiten kunnen wij reageren op de veranderende behoeften van de sector zonder dat hierdoor de kwaliteit van ons aanbod in het gedrang komt. Onze Aziatische productreeksen zijn beproefd en betrouwbaar en gaan hand in hand met een support en expertise die alleen door ons wereldwijde netwerk geboden kunnen worden.

Onze hoge kwaliteitsnormen zijn ingevoerd om u de noodzakelijke gemoedsrust te bieden - in de wetenschap dat wanneer u voor Aziatische voertuigen onderdelen bestelt uit de WABCO-catalogus, elk artikel een soort vervangingsonderdeel is voor het originele OE-onderdeel, dat net zo goed zo niet beter presteert dan het onderdeel dat het vervangt.

We hebben er alle vertrouwen in dat deze catalogus met zijn uitgebreide aanbod aan onderdelen een belangrijke rol zal spelen bij het realiseren van onze gezamenlijke ambitie: om de bedrijfsvoertuigenindustrie in staat te stellen veiliger, groener en efficiënter te werken.

## APAC-productassortiment

De reeks APAC-producten die we in onze nieuwe Europese catalogus voeren, omvatten 85 onderdeelnummers met 452 kruisverwijzingen en een indrukend aantal van 32 OE-merken. Ze staan verspreid over bijna 30 productgroepen en bieden als zodanig het meest uitgebreide aanbod voor truck-, bus- en trailer-applicaties voor merken die hun weg gevonden hebben in de Europese regio.

Op deze pagina's vindt u gedetailleerde specificaties van onze nieuwe reeks APAC-systeem en componenten voor trucks, trailers en bussen. Deze onderdelen zijn beproefde onderdelen in de APAC-regio en voor het eerst rechtstreeks beschikbaar

voor Europese klanten. De catalogus is ontworpen om een one-stop-shop te creëren voor elke werkplaats en distributeur.

De OE-merken die met onze nieuwe catalogus met belangrijkste WABCO-onderdelen voor Aziatische voertuigen bediend worden zijn: Ankai; Beiben; BYD; C&C; CAMC; CNHTC; Daewoo; Dongfeng; Eurostar; Fangsheng; FAW; Foton; Hamana; Higer; Hino; Hyundai; Isuzu Motors; JAC; Kia; Kinglong; Kobelco; Mitsubishi Fuso; NEOC; Press Kogyo; Shaanxi; SIH Iveco; Sunwin; Tadano; Taiyuan; UD Trucks; Yutong en Zhongtong..



## ZF Friedrichshafen AG

ZF is een wereldwijd technologiebedrijf dat systemen voor personenauto's, bedrijfsvoertuigen en de industriële technologie levert, die de volgende generatie mobiliteit mogelijk maken. ZF laat voertuigen zien, denken en handelen. In de vier technologiedomeinen Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated Driving en Electric Mobility biedt ZF uitgebreide oplossingen voor gevestigde voertuigfabrikanten en nieuw opkomende dienstverleners op het gebied van transport en mobiliteit. ZF elektrificeert verschillende soorten voertuigen. Met zijn producten levert het bedrijf een bijdrage aan emissiereductie en klimaatbescherming.

ZF, dat op 29 mei 2020 WABCO Holdings Inc. overnam, heeft nu wereldwijd 162.000 medewerkers in dienst in

260 vestigingen in 41 landen. In 2019 behaalden de twee toenmalige onafhankelijke bedrijven een omzet van €36,5 miljard (ZF) en \$3,4 miljard (WABCO).

Met de integratie van WABCO, de toonaangevende wereldwijde leverancier van rembesturingssystemen en andere geavanceerde technologieën die de veiligheid, efficiëntie en connectiviteit van bedrijfsvoertuigen verbeteren, creëert ZF een nieuw niveau van mogelijkheden om wereldwijd een pioniersrol te spelen bij de volgende generatie oplossingen en diensten voor OEM-fabrikanten en wagenparkeigenaren. WABCO, met bijna 12.000 mensen in 40 vestigingen wereldwijd, zal nu als nieuwe divisie Commercial Vehicle Control Systems onder de merknaam ZF opereren.

# Belangrijkste WABCO-onderdelen voor Aziatische voertuigen

## Inhoudsopgave

Algemene informatie	Kruisverwijzingen
Over deze catalogus .....	Ankai .....
APAC-productassortiment .....	Beiben .....
ZF Friedrichshafen AG .....	BYD .....
Belangrijke instructies	C&C .....
Veiligheids- en testinstructies .....	CAMC .....
Structuur van het WABCO-nummer .....	CNHTC .....
Vrijwaring .....	Daewoo .....
Producten	Dongfeng .....
ABS-kabels .....	Eurostar .....
ABS/EBS-accessoires - trailer .....	Fangsheng .....
ABS-sensor - bewegingssensor .....	FAW .....
ABS-magneetklepmodulator .....	Foton .....
ABS-truckelektronica (ECU) .....	Hamana .....
Luchtdroger - enkele kamer .....	Higer .....
Luchtbehandelingsunit .....	Hino .....
Hoogteregelklep voor cabines .....	Hyundai .....
Kabelboom .....	Isuzu Motors .....
Hoogteregelklep voor chassis .....	JAC .....
Hoofdcilinder koppeling .....	KIA .....
Koppelings servo .....	Kinglong .....
EBS + mBSP-remsignaalzender .....	Kobelco .....
EBS-Truck ECU .....	Mitsubishi Fuso .....
ECAS-ELM-kabels - trailer .....	Neoc .....
ECAS-afstandsbediening .....	Press Kogyo .....
Voetremklep .....	Shaanxi .....
Voetremklep + retarderregeling .....	SIH Iveco .....
Handremklep - trailerregeling .....	Sunwin .....
Handremklep - parkeren .....	Tadano .....
Handremklep - parkeren + extra klep .....	Taiyuan .....
Compressor met meerdere cilinders .....	UD Trucks .....
Multicircuit veiligheidsklep .....	Yutong .....
Drukbegrenzingsklep .....	Zhongtong .....
Relaisklep - anti-compoundfunctie .....	
Magneetklep .....	
Stabiliteitscontrole .....	
Trailerregelklep .....	

## Veiligheids- en testinstructies

### Reparatie

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde, deskundige technici met specifieke kennis van het systeem.

Het is absoluut noodzakelijk dat de geldende ongevalpreventievoorschriften van het bedrijf en de nationale voorschriften in acht worden genomen.

Het is absoluut noodzakelijk dat de specificaties en instructies van de voertuigfabrikant worden nageleefd.

### Instelling

Zelfs wanneer apparaten hetzelfde productnummer hebben, kunnen ze verschillende werkingsprincipes hebben. Vooral elektronische regeleenheden worden vaak universeel geproduceerd en vervolgens aangepast aan een bepaalde toepassing door de voertuigfabrikant die de bijbehorende parameters instelt. Als er een vervanging nodig is, moet het apparaat worden gekalibreerd of geparametereerd met diagnoseapparatuur. Daarom moet u een geschikte systeemtraining volgen en kennis hebben van speciale instellingen.

Naast de elektronische regeleenheden zijn er waarschijnlijk ook speciale aanpassingen en instellingen nodig voor de automatische lastafhankelijke verdeling van het remvermogen.

### Test


Na het vervangen of repareren van een apparaat moet het hele systeem worden onderworpen aan een functietest.

Het is absoluut noodzakelijk dat universele apparaten worden getest op basis van de gegevens van de voertuigfabrikant (zoals die op het label van het lastafhankelijke ventiel, de berekening van de remmen, enz.).

Maak een proefrit na afloop van de werkzaamheden aan het voertuig.

## Structuur van het WABCO-nummer

### 10-cijferig productnummer



- 0 = Compleet apparaat
- 1 = Nieuw apparaat (deelmontage)
- 2 = Reparatieset of deelmontage
- 4 = Enkele component
- 7 = Vervangingseenheid
- R = Gereviseerd apparaat

### Vrijwaring

De gegevens en informatie in dit document zijn uitsluitend bestemd voor erkende WABCO-distributeurs of WABCO-servicepartners en mogen niet aan derden worden verstrekt.

Het document is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. De verspreiding hiervan mag niet worden opgevat als een garantie met betrekking tot de accuraatheid, geschiktheid, compleetheid, actualiteit of het nut van de gegevens of informatie dan wel de kenmerken van een product.

WABCO wijst iedere aansprakelijkheid af voor fouten of ontbreken van gegevens of informatie, of voor enige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving of gevolgschade die op enigerlei verband houden met het gebruik van de gegevens en informatie, uitgezonderd het geval dat de betrokken schade voortvloeit uit een gebeurtenis die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

# Producten

## ABS-kabels



Kabel met stekkerdoos



Stekker met kabel

■ Toepassing: Bus

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
449 420 150 0	Kabel met stekkerdoos	Ankai	W23603.03100.01W
		BYD	11188049-00
		Kinglong	229001525
449 513 060 0	Kabel met stekkerdoos	Ankai	W20780.00702.01W
		BYD	110 016 050 0
		FAW	S3550012Z70A
		Higer	37QX4-23001
		Shaanxi	DZ9100770652
		Sunwin	SWB563050059-3
449 721 100 0	Stekker met kabel	BYD	110 576 180 0
		Foton	1612935610111
		Kinglong	235000616
		Shaanxi	DZ9100770666
		Yutong	3568-00007
449 721 120 0	Stekker met kabel	Ankai	W20780.00704.43W
		BYD	110 016 080 0
		Kinglong	37V5615001
		Sunwin	SWB563050059-6

## ABS/EBS-accessoires - trailer



446 008 240 0

■ Toepassing: Truck

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
446 008 240 0	Spiraalkabel	CNHTC	AZ9719770051
			AZ9719770052
			AZ97197700521
			WG97187700521
			WG97187700522
446 008 240 0	Spiraalkabel	Dongfeng	37ZB1-24016 4460082400
		FAW	4460082300
		Foton	1417135900032 H0359082032A0
		JAC	37520-TR901

## ABS-sensor - bewegingssensor



441 032 900 0

■ Toepassing: Bus

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
441 032 900 0	Inductieve sensor met stekkerdoos	BYD	110 240 690 0
		CNHTC	AZ9118710401/1 AZ91187104011 AZ9118710410
		Dongfeng	3550050-KD500

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
441 032 900 0	Inductieve sensor met stekkerdoos	Fangsheng	JY3550NP-010A
		FAW	3605360820
		Hyundai	946007A500 946007A550
		Kinglong	230000269 37RB571501
		Tadano	35900170400
		UD Trucks	479009X600
		Yutong	355000246 3550-00246 3550-00569

## ABS-magneetklepmodulator



472 195 121 0

- Toepassing: Truck

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
472 195 121 0	Magneetklepmodulator	Foton	L0356D02011A0 L0356D02013A0

## ABS-truckelektronica (ECU)

- Toepassing: Bus



446 003 ... 0



446 004 ... 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
446 003 713 0	ECU ABS-E4 Universal 24V 6S/6M	Ankai	W20780.02000.01W
		Beiben	818 542 02 18
		C&C	100363000060AA0A
		CNHTC	WG9160580503/1
		Dongfeng	4460037130 M51-3630010
		FAW	3605115M01A 3605115Q859W S3550011Z70A S3605115888
		Foton	1618035900001
		Higer	37WY1-24063
		Kinglong	238601070 37WY1-24603
		Shaanxi	6180J3550010 DZ9100580209
		Sunwin	SWB563050086
		Taiyuan	A0013630002
		Yutong	3550-00227 355000227A
446 003 749 0	ECU ABS-E Universal - 24V ESC KWP	Neoc	XWK356595001
		Yutong	3550-00548

# Producten

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
446 003 765 0	ECU ABS-E 24V ESC	C&C	100363000054AA0A
		Dongfeng	4H7YK43D33X0A-3630010 4460037650
		Higer	37EJ8-23001
		JAC	3565010Y8020
		Shaanxi	DZ95189585455
		SIH Iveco	3550-728420 5801949760
		Yutong	3550-00680
446 003 827 0	ECU ABS-E8 Universal 24V	Yutong	3550-01021
446 004 630 0	ECU ABS-E2 Basic 4S/4M 24V	Ankai	W20709.05100.01W
		BYD	112 041 770 0
		C&C	100363000007AA0A
		CNHTC	AZ26363020001 WG9160580501/4 WG91605805014
		Dongfeng	4460046300
		Foton	1417135900003 H0368010002A0
		JAC	95670-Y30K0
		Shaanxi	DZ95189583010
		Yutong	3550-00988
		Beiben	500 542 01 16
446 004 643 0	ECU ABS-E Basic 24V KWP	Dongfeng	4460046430
		Foton	H0359060003A0
		Yutong	3550-00634
		BYD	11204177-00 11619817-00
446 004 644 0	ECU --ABS-E4 Basic 24V UDT	Dongfeng	4460046440
		Higer	37XE1-24064
		JAC	3506670Y8010
		BYD	11204177-00 11619817-00
446 004 645 0	ECU --ABS-E4 Basic 24V UDS	Dongfeng	4460046450
		Foton	L0356010030A0
		JAC	3735910CF24QZGB_A
		Neoc	XWK356595021
		Shaanxi	DZ95189585458
		Yutong	3630-00019

## Luchtdroger - enkele kamer

■ Toepassing: Truck



432 410 280 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
432 410 175 0	Luchtdroger en losklep met enkele kamer	Beiben	4324101750
432 410 182 0	Luchtdroger	Dongfeng	3543010-H0100
432 410 280 0	Luchtdroger	CNHTC	WG9000360548/1
432 410 355 0	Luchtdroger	CNHTC	WG9000360571/1

■ Toepassing: Bus



432 410 129 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
432 410 007 0	Luchtdroger met enkele kamer	Daewoo	3454402010
		Kinglong	235200110
		Zhongtong	3555-10-00005
432 410 094 0	Luchtdroger en losklep met enkele kamer	FAW	S3511010-Z73
		Foton	1120835680050
		NEOC	XWK355595004
432 410 129 0	Luchtdroger met enkele kamer	Ankai	W23502.03300.01W
		CNHTC	WG9000368471/2 WG9100368471/2 WG91003684712
		Dongfeng	4324101290
		Eurostar	6180H-3540010
		FAW	S3511010G14ZD
		Foton	1417035600070
		Higer	35XB2-11010
		JAC	3555100K147
		Kinglong	35XB211010
		Shaanxi	AZ9100368471
		SIH Iveco	3506-16138 580 127 164 3
		Sunwin	SWB563050055
432 410 130 0	Luchtdroger met enkele kamer	Foton	1612335600070
		Kinglong	235200009
		Sunwin	SWB563050160
		Yutong	352900053, 3529-00053
432 410 152 0	Luchtdroger met enkele kamer	Foton	1120835680050
		Kinglong	235200006
		Sunwin	SWB563050199
		Yutong	352900019 3529-00019
432 415 904 0	Luchtdroger	CAMC	3511A6DP5-010
		FAW	S3511010B4Z
			13253356F0003
		Foton	1425135643004 1425335643002
		Sunwin	SWB563050133
		Yutong	3529-00050

## Luchtbehandelingsunit

■ Toepassing: Truck



932 500 054 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
932 500 054 0	Luchtbehandelingsunit	Dongfeng	9325000540
			351502050A
		FAW	351502073A
			3515020-73A
			351502073AA

# Producten

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
932 500 060 0	Luchtbehandelingsunit	Dongfeng	RY3332VX-3543010
		Foton	H0356F02008A0
932 500 080 0	Luchtbehandelingsunit	Dongfeng	8840184680
		Foton	H4356F02002A0
932 500 089 0	Luchtbehandelingsunit	BYD	112 458 980 0
		Shaanxi	DZ96189360000
932 500 112 0	Luchtbehandelingsunit	Dongfeng	9325001120
932 500 113 0	Luchtbehandelingsunit	FAW	3515020-73A/B
			3515020-73B

■ Toepassing: Bus



932 500 035 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
932 500 035 0	Luchtbehandelingsunit	CAMC	3511ADQ-010
		CNHTC	WG9725360851/1 WG97253608513
		Dongfeng	3543010-KG1X0
		FAW	3515010D399AW
		Foton	1338135643002 15290356F0002
		Higer	35G42-11010
		Kinglong	35G4211010
		SIH Iveco	3506-710635 580 152 757 7

## Hoogteregelklep voor cabines

■ Toepassing: Truck



441 032 900 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
464 007 027 0	Hoogteregelklep voor cabine	Foton	H4502B01039A0
464 007 028 0	Hoogteregelklep voor cabine	Foton	H4502A01056A0
464 007 030 0	Hoogteregelklep voor cabine	C&C	100500200010AA0A
		CAMC	50H08-01060
		CNHTC	WG1642440051/1 WG16424400511
		Dongfeng	4640070300 5001090C1100 5001090-C1100
		FAW	5001075CA/01-C00/B 5001075CA01/A
		SIH Iveco	5001-500521A 580 146 201 0

## Kabelboom

■ Toepassing: Truck

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
948 001 072 0	ABS-vermogenskabelboom	Foton	1417135900020 H0359082020A0

## Hoogteregelklep voor chassis



464 002 600 0

■ Toepassing: Bus

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
464 002 600 0	Hoogteregelklep	Kinglong	229600022
464 002 601 0	Hoogteregelklep	Yutong	3506-04518

## Hoofdcilinder koppeling



470 053 024 0

■ Toepassing: Truck

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
470 053 024 0	Hoofdcilinder koppeling	CNHTC	WG9719230023/5 WG97192300235



470 053 005 0

■ Toepassing: Bus

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
470 053 005 0	Hoofdcilinder koppeling	Ankai	W20802.02700.01W
		Kinglong	216400006
		Sunwin	SWB413650033

## Koppelings servo



970 051 434 0

■ Toepassing: Truck

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
970 051 434 0	Koppelings servo	FAW	1602305A70A/D
		JAC	1607300Y8011

# Producten

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
970 051 474 0	Koppelings servo	CNHTC	WG9725230042/2 WG9725230042/4 WG97252300422 WG97252300522
		FAW	1602305-14A/A 160230554B
		Foton	1612516205010 H4162040001A0
970 051 482 0	Koppelings servo	CNHTC	WG9725230056/2
		Dongfeng	1608010-WABCO
		FAW	160230554B 1602305-54B/B 160230554BB
		Shaanxi	DZ91189230178
		SIH Iveco	1602-500530 580 149 070 7
970 051 606 0	Koppelings servo	FAW	1602305A70A/E

■ Toepassing: Bus



970 051 460 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
970 051 460 0	Koppelings servo	Higer	16G42-04010
		Kinglong	16G4204010
		Yutong	1604-00252
		Zhongtong	1609-10-00018
970 051 473 0	Koppelings servo	Beiben	8182940007
		CNHTC	WG8701230003 WG9725230041/2 WG9725230041/4 WG97252300412 WG97252300512
			1432116280002 1693016205010
			Higer 16MC1-04010-C1
			Kinglong 16MC104010C1
		Foton	Sunwin SWB413650025
		Zhongtong 1609-10-00021	

## EBS + mBSP-remsignaalzender

■ Toepassing: Bus



480 002 103 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
480 002 103 0	Remsignaalzender - 3	Ankai	W20806.02401.01W
		BYD	11507287-00
		CNHTC	WG9000360560
		Foton	1612335510101
		Sunwin	SWB563050255-6
		Yutong	3568-00015



# **WABCO-productcatalogus**

In deze catalogus vindt u gedetailleerde specificaties van ons groeiende assortiment systemen en componenten voor trucks, trailers en bussen! Beschikbaar online en als gedrukte versie!

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

[www.wabco-customercentre.com](http://www.wabco-customercentre.com)

**WABCO**

# Producten

## EBS-Truck ECU



■ Toepassing: Truck

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
446 135 050 0	ECU - EBS CM2 Asia	Beiben	818 542 01 18
		Dongfeng	4461350500
		Hyundai	956007J600
		Press Kogyo	22254250
		Shaanxi	DZ95189584010
		UD Trucks	47850NA40A

## ECAS-ELM-kabels - trailer



■ Toepassing: Truck

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
449 632 050 0	Kabel	Dongfeng	4496320500
		Hamana	GV66000790
		Hino	TE611147AA

■ Toepassing: Bus



Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
449 422 150 0	Kabel met stekkerdoos	Ankai	6619-2908120-00W
		BYD	107 354 050 0
		Higer	29XE1-45021
		Kinglong	229001331 29XE145021
		Sunwin	SWB563050254-6
		Yutong	29XE145021

## ECAS-afstandsbediening

■ Toepassing: Truck



Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
446 056 136 0	ECAS RCU -Q	Beiben	581 542 01 78
		C&C	100293500057AA0A
		CNHTC	WG99255851101
		Dongfeng	4460561360
		Hino	848401230A S848401230 TE-511038AA
		Hyundai	559807K700
		Isuzu Motors	8984850550
		JAC	2950210Y8020

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
446 056 136 0	ECAS RCU -Q	Mitsubishi	MK344924
		Fuso	MK421098
		Press Kogyo	2561500Z04
		Shaanxi	DZ95189585402
		UD Trucks	22128589 2561500Z04

## Voetremklep

- Toepassing: Truck



461 315 077 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
461 315 077 0	Voetremklep	CAMC	3514FHD-010
		CNHTC	WG9719360005/1 WG97193600051
		Foton	1417035500003 1612035500002 H2355120001A0
461 315 170 0	Voetremklep	Foton	1419335570001
461 315 265 0	Voetremklep	Beiben	5184310005
		FAW	351401050A 3514010-50A
		JAC	3506300Y8011
461 315 267 0	Voetremklep	Beiben	520 431 02 05
		CNHTC	WG9000360520/1 WG9000360520/2 WG90003605202
		Dongfeng	4613152670
461 315 269 0	Voetremklep	C&C	100351400087AA0A
		FAW	3514010-50A

- Toepassing: Bus



461 315 069 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
461 315 069 0	Voetremklep	Ankai	W20806.02000.01W
		Dongfeng	4613150690
		Eurostar	6180DB-3514010
		Higer	35G42-14020
		Kinglong	235434540 35G42-14020
		Neoc	XWK350395000
461 317 019 0	Voetremklep	Ankai	W20705.01500.11W
		CAMC	3514ADY-010
		Eurostar	6127AJ-3514010
		Foton	1611135500002
		Kinglong	35KA714020 35KA7-14020
		Sunwin	SWB563050052
		Yutong	3514-00005
		Zhongtong	3514-10-00009

# Producten

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
461 317 029 0	Voetremklep	Ankai	W20705.05700.01W
		Sunwin	SWB563050149
		Yutong	3514-00077

## Voetremklep + retarderregeling

■ Toepassing: Bus



461 318 049 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
461 318 049 0	Voetremklep	Ankai	W20705.03300.01W
		CNHTC	AZ87351400101
		Eurostar	6127GC-3514010
		FAW	3514015-862-C01/A
			3514015862C01A
			S3514010C17Z
			S3514010Z87C
			S3514010-Z87C
		Foton	1612135500001
		Higer	35XA1-14020
		Kinglong	235400040
			3514015-862-C01/A
			35XA114020
		Shaanxi	35XA1-14020
			6180DB3514010
			Sunwin
461 318 071 0	Voetremklep	Yutong	SWB563050036
			351400033
			3514-00033
		Zhongtong	3514-10-00003
			Ankai
			W20705.04600.01W
			CNHTC
			AZ87351400103
			Eurostar
			6180H-2932010
		FAW	3514010C40ZK
			Foton
			1612135500003
		Kinglong	235434560
			35XG1-14020
			35XK214020
		Shaanxi	6127AJ3514010
			Sunwin
			SWB563050106
		Yutong	3514-00046

## Handremklep - trailerregeling

■ Toepassing: Truck



961 723 429 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
961 723 429 0	Handremklep	Foton	1419335300001 1612135600091
		Shaanxi	DZ93189360062
961 723 430 0	Handremklep	CAMC	3517FHY-020
		CNHTC	WG9000360547/1
		Dongfeng	9617234300
961 723 436 0	Handremklep	Dongfeng	3517020-H0100

## Handremklep - parkeren

■ Toepassing: Truck



961 723 057 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
961 723 057 0	Handremklep	Foton	L0353070004A0 L0353070301A0

■ Toepassing: Bus



961 723 004 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
961 723 004 0	Handremklep	Ankai	W20705.01400.01W
		CAMC	3517ADY-010
		Daewoo	1484600360
		Dongfeng	9617230040
		Eurostar	6127AJ-3629024
		FAW	S350802011Z
		Foton	1315035300005
		Higer	35G42-26010
		Kinglong	35G4226010
		Yutong	352600006A 3526-00006A
		Zhongtong	3526-10-00003

# Producten

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
961 723 038 0	Handremklep	Ankai	W20705.05100.01W
		CNHTC	WG8701362010
		Daewoo	3454402520
		Higer	35V8X-26010
		Hyundai	597106B000
		Kia	AC99D43380
		Kinglong	235500050 35V8X26010
		Kobelco	EE23V00003F0 EE- 23V00003F1 XEE- 23V00003F1
		Neoc	XWK352695000
		Tadano	36606640000
961 723 038 0	Handremklep	UD Trucks	451405890A
		Yutong	3526-00006

## Handremklep - parkeren + extra klep

- Toepassing: Truck



961 723 143 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
961 723 143 0	Handremklep	Beiben	518 430 00 81
		BYD	11245897-00
		CAMC	3517FHY-010
		CNHTC	AZ87352600100 WG9000360522/1 WG9000360522/2 WG90003605222
			Dongfeng
			9617231430
			Foton
			1417035380004 1612935300005
		JAC	59720-Y43G6
		Shaanxi	DZ93189360061
961 723 145 0	Handremklep	Sunwin	SWB563050140
		Dongfeng	3517010-H0100
		FAW	3508015-61B-C00/A
961 723 164 0	Handremklep	Beiben	520 430 01 81
961 723 165 0	Handremklep		

## Compressor met meerdere cilinders

- Toepassing: Truck



912 560 003 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
912 560 003 0	Dubbele-cilindercompressor 476 cc, flensuitvoering	CNHTC	VG1246130008 VG1246130008/1 VG12461300081
912 560 008 0	Dubbele-cilindercompressor 636 cc, flensuitvoering	CNHTC	VG1093130001

## Multicircuit veiligheidsklep

■ Toepassing: Bus



934 714 123 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
934 714 123 0	Viervoudige veiligheidsklep	BYD	109 254 330 0
		CAMC	3515ADY-010
		Dongfeng	9347141230
		Kinglong	235500063 35CR315010
		Neoc	XWK353495000
		Yutong	3515-00042A
		Zhongtong	3553-10-00002
934 714 124 0	Viervoudig circuit veiligheidsklep	Yutong	351500042 3515-00042
934 714 403 0	Viervoudige veiligheidsklep	Beiben	5204310306
		C&C	100353400016AB0A
		CNHTC	AZ87353400100
			WG9000360523/1
			WG9000360523/2
			WG90003605232
		Foton	1525835685010 1612135600003 L0356502003A0
		JAC	59480-Y43G6
		Kinglong	235500350
		Shaanxi	81521516094
		Sunwin	SWB563050138

## Drukbegrenzingsklep

■ Toepassing: Truck



475 010 335 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
475 010 335 0	Drukbegrenzingsklep	CNHTC	WG9000360549/1
		Dongfeng	3534010-90000
		Sunwin	SWB563050271

# Producten

## Relaisklep - anti-compoundfunctie

■ Toepassing: Bus



473 017 001 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
473 017 001 0	Relaisklep	CNHTC	WG8701362018
		EUROSTAR	6112KG-3527010
		Foton	1115035600033
		NEOC	XWK351695005
		Shaanxi	6112KG3527020
		SIH Iveco	3506-500595
			580 127 166 0
		Yutong	352700021
			3527-00021

## Magneetklep

■ Toepassing: Truck



472 072 022 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
472 072 022 0	Magneetklep 3/2	CNHTC	811W52160-6117/1
		Foton	1614035601901 H0356C02004A0 H4366040021A0
472 172 021 0	Magneetklep 3/2	Dongfeng	3754110-H03Y0
		Foton	H4366040001A0
472 272 021 0	3/2 magneetklep	Dongfeng	3754120-H0400
		Foton	H4366040002A0

## Stabiliteitscontrole

■ Toepassing: Truck



446 065 052 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
446 065 052 0	ECU ESC4	C&C	100363500004AA0A
		CNHTC	712W25441-6003
		Isuzu Motors	5JX2040270 5JX2355750
		Press Kogyo	22291211
		UD Trucks	25560NA01A

■ Toepassing: Bus



446 065 081 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
446 065 081 0	ESC-module	BYD	11517264-00
		Dongfeng	3636010-H03Y0
		Higer	37EXR-23003
		Kinglong	235000889
		Shaanxi	DZ9X259711210
		Yutong	3550-00949

## Trailerregelklep

■ Toepassing: Truck



973 009 028 0

Productnummer	Product	Kruisverwijzing	
		OEM	OE-nummer
973 009 028 0	Trailerregelklep	CAMC	3522ADQ-010-A
		CNHTC	WG9000360525/1



# WABCO-kabelcatalogus

Bent u op zoek naar meer informatie over WABCO-kabels?  
Bekijk onze WABCO-kabelcatalogus. Dit document biedt  
een overzicht van de verschillende kabels die door WABCO  
worden gebruikt.

Vraag uw vertegenwoordiger om een WABCO-  
kabelcatalogus.

[www.wabco-customercentre.com](http://www.wabco-customercentre.com)

**WABCO**

<b>OE-nummer</b>	<b>WABCO-nummer</b>	<b>OE-nummer</b>	<b>WABCO-nummer</b>	<b>OE-nummer</b>	<b>WABCO-nummer</b>				
<b>Ankai</b>									
6619-2908120-00W	<b>449 422 150 0</b>	11619817-00	<b>446 004 644 0</b>	WG8701362018	<b>473 017 001 0</b>				
W20705.01400.01W	<b>961 723 004 0</b>	100293500057AA0A	<b>446 056 136 0</b>	WG9000360520/1	<b>461 315 267 0</b>				
W20705.01500.11W	<b>461 317 019 0</b>	100351400087AA0A	<b>461 315 269 0</b>	WG9000360520/2	<b>461 315 267 0</b>				
W20705.03300.01W	<b>461 318 049 0</b>	100353400016AB0A	<b>934 714 403 0</b>	WG90003605202	<b>461 315 267 0</b>				
W20705.04600.01W	<b>461 318 071 0</b>	100363000007AA0A	<b>446 004 630 0</b>	WG9000360522/1	<b>961 723 143 0</b>				
W20705.05100.01W	<b>961 723 038 0</b>	100363000054AA0A	<b>446 003 765 0</b>	WG9000360522/2	<b>961 723 143 0</b>				
W20705.05700.01W	<b>461 317 029 0</b>	100363000060AA0A	<b>446 003 713 0</b>	WG90003605222	<b>961 723 143 0</b>				
W20709.05100.01W	<b>446 004 630 0</b>	100363500004AA0A	<b>446 065 052 0</b>	WG9000360523/1	<b>934 714 403 0</b>				
W20780.00702.01W	<b>449 513 060 0</b>	100500200010AA0A	<b>464 007 030 0</b>	WG90003605232	<b>934 714 403 0</b>				
W20780.00704.43W	<b>449 721 120 0</b>	<b>CAMC</b>							
W20780.02000.01W	<b>446 003 713 0</b>	3511A6DP5-010	<b>432 415 904 0</b>	WG9000360525/1	<b>973 009 028 0</b>				
W20802.02700.01W	<b>470 053 005 0</b>	3511ADQ-010	<b>932 500 035 0</b>	WG9000360547/1	<b>961 723 430 0</b>				
W20806.02000.01W	<b>461 315 069 0</b>	3514ADY-010	<b>461 317 019 0</b>	WG9000360548/1	<b>432 410 280 0</b>				
W20806.02401.01W	<b>480 002 103 0</b>	3514FHD-010	<b>461 315 077 0</b>	WG9000360549/1	<b>475 010 335 0</b>				
W23502.03300.01W	<b>432 410 129 0</b>	3515ADY-010	<b>934 714 123 0</b>	WG9000360560	<b>480 002 103 0</b>				
W23603.03100.01W	<b>449 420 150 0</b>	3517ADY-010	<b>961 723 004 0</b>	WG9000360571/1	<b>432 410 355 0</b>				
<b>Beiben</b>									
4324101750	<b>432 410 175 0</b>	3517FHY-010	<b>961 723 143 0</b>	WG9000368471/2	<b>432 410 129 0</b>				
500 542 01 16	<b>446 004 643 0</b>	3517FHY-020	<b>961 723 430 0</b>	WG9100368471/2	<b>432 410 129 0</b>				
518 430 00 81	<b>961 723 143 0</b>	3522ADQ-010-A	<b>973 009 028 0</b>	WG91003684712	<b>432 410 129 0</b>				
5184310005	<b>461 315 265 0</b>	50H08-01060	<b>464 007 030 0</b>	WG9160580501/4	<b>446 004 630 0</b>				
520 430 01 81	<b>961 723 165 0</b>	<b>CNHTC</b>							
520 431 02 05	<b>461 315 267 0</b>	712W25441-6003	<b>446 065 052 0</b>	WG91605805014	<b>446 004 630 0</b>				
5204310306	<b>934 714 403 0</b>	811W52160-6117/1	<b>472 072 022 0</b>	WG9160580503/1	<b>446 003 713 0</b>				
581 542 01 78	<b>446 056 136 0</b>	AZ26363020001	<b>446 004 630 0</b>	WG97187700521	<b>446 008 240 0</b>				
818 542 01 18	<b>446 135 050 0</b>	AZ87351400101	<b>461 318 049 0</b>	WG97187700522	<b>446 008 240 0</b>				
818 542 02 18	<b>446 003 713 0</b>	AZ87351400103	<b>461 318 071 0</b>	WG9719230023/5	<b>470 053 024 0</b>				
8182940007	<b>970 051 473 0</b>	AZ87352600100	<b>961 723 143 0</b>	WG97192300235	<b>470 053 024 0</b>				
<b>BYD</b>		AZ87353400100	<b>934 714 403 0</b>	WG9719360005/1	<b>461 315 077 0</b>				
107 354 050 0	<b>449 422 150 0</b>	AZ9118710401/1	<b>441 032 900 0</b>	WG97193600051	<b>461 315 077 0</b>				
109 254 330 0	<b>934 714 123 0</b>	AZ91187104011	<b>441 032 900 0</b>	WG9725230041/2	<b>970 051 473 0</b>				
110 016 050 0	<b>449 513 060 0</b>	AZ9118710410	<b>441 032 900 0</b>	WG9725230041/4	<b>970 051 473 0</b>				
110 016 080 0	<b>449 721 120 0</b>	AZ9719770051	<b>446 008 240 0</b>	WG9725230042/2	<b>970 051 474 0</b>				
110 240 690 0	<b>441 032 900 0</b>	AZ9719770052	<b>446 008 240 0</b>	WG9725230042/4	<b>970 051 474 0</b>				
110 576 180 0	<b>449 721 100 0</b>	AZ97197700521	<b>446 008 240 0</b>	WG97252300422	<b>970 051 474 0</b>				
11188049-00	<b>449 420 150 0</b>	VG1093130001	<b>912 560 008 0</b>	WG97252300512	<b>970 051 473 0</b>				
112 041 770 0	<b>446 004 630 0</b>	VG1246130008	<b>912 560 003 0</b>	WG97252300522	<b>970 051 474 0</b>				
112 458 980 0	<b>932 500 089 0</b>	VG1246130008/1	<b>912 560 003 0</b>	WG9725230056/2	<b>970 051 482 0</b>				
11204177-00	<b>446 004 644 0</b>	VG12461300081	<b>912 560 003 0</b>	WG9725360851/1	<b>932 500 035 0</b>				
11245897-00	<b>961 723 143 0</b>	WG1642440051/1	<b>464 007 030 0</b>	WG97253608513	<b>932 500 035 0</b>				
11507287-00	<b>480 002 103 0</b>	WG16424400511	<b>464 007 030 0</b>	WG99255851101	<b>446 056 136 0</b>				
11517264-00	<b>446 065 081 0</b>	WG8701230003	<b>970 051 473 0</b>	<b>Daewoo</b>					
		WG8701362010	<b>961 723 038 0</b>	1484600360	<b>961 723 004 0</b>				
				3454402010	<b>432 410 007 0</b>				
				3454402520	<b>961 723 038 0</b>				

# Kruisverwijzingen

OE-nummer	WABCO-nummer	OE-nummer	WABCO-nummer	OE-nummer	WABCO-nummer		
<b>Dongfeng</b>							
1604005-H0200	470 053 035 0	6180DB-3514010	461 315 069 0	1115035600033	473 017 001 0		
1608010-WABCO	970 051 482 0	6180H-2932010	461 318 071 0	1120835680050	432 410 094 0		
3517010-H0100	961 723 145 0	6180H-3540010	432 410 129 0	1120835680050	432 410 152 0		
3517020-H0100	961 723 436 0	<b>Fangsheng</b>					
3534010-90000	475 010 335 0	JY3550NP-010A	441 032 900 0	1315035300005	961 723 004 0		
3543010-H0100	432 410 182 0	<b>FAW</b>					
3543010-KG1X0	932 500 035 0	1602305-14A/A	970 051 474 0	13253356F0003	432 415 904 0		
3550050-KD500	441 032 900 0	160230554B	970 051 474 0	1338135643002	932 500 035 0		
3636010-H03Y0	446 065 081 0	160230554B	970 051 482 0	1417035380004	961 723 143 0		
3754110-H03Y0	472 172 021 0	1602305-54B/B	970 051 482 0	1417035500003	461 315 077 0		
3754120-H0400	472 272 021 0	160230554BB	970 051 482 0	1417035600070	432 410 129 0		
37ZB1-24016	446 008 240 0	1602305A70A/D	970 051 434 0	1417135900003	446 004 630 0		
4324101290	432 410 129 0	1602305A70A/E	970 051 606 0	1417135900020	948 001 072 0		
4460037130	446 003 713 0	3508015-61B-C00/A	961 723 164 0	1417135900032	446 008 240 0		
4460037650	446 003 765 0	351401050A	461 315 265 0	1419335300001	961 723 429 0		
4460046300	446 004 630 0	3514010-50A	461 315 265 0	1419335570001	461 315 170 0		
4460046430	446 004 643 0	3514010-50A	461 315 269 0	1425135643004	432 415 904 0		
4460046440	446 004 644 0	3514015-862-C01/A	461 318 049 0	1425335643002	432 415 904 0		
4460046450	446 004 645 0	3514015862C01A	461 318 049 0	1432116280002	970 051 473 0		
4460082400	446 008 240 0	3515010D399AW	932 500 035 0	1525835685010	934 714 403 0		
4460561360	446 056 136 0	351502050A	932 500 054 0	15290356F0002	932 500 035 0		
4461350500	446 135 050 0	351502073A	932 500 054 0	1611135500002	461 317 019 0		
4496320500	449 632 050 0	3515020-73A	932 500 054 0	1612035500002	461 315 077 0		
4613150690	461 315 069 0	3515020-73A/B	932 500 113 0	1612135500001	461 318 049 0		
4613152670	461 315 267 0	351502073AA	932 500 054 0	1612135500001	461 318 049 0		
4640070300	464 007 030 0	3515020-73B	932 500 113 0	1612135600003	934 714 403 0		
4H7YK43D33X0A-3630010	446 003 765 0	3605115M01A	446 003 713 0	1612135600091	961 723 429 0		
5001090C1100	464 007 030 0	3605115Q859W	446 003 713 0	1612335510101	480 002 103 0		
5001090-C1100	464 007 030 0	3605360820	441 032 900 0	1612335600070	432 410 130 0		
8840184680	932 500 080 0	4460082300	446 008 240 0	1612516205010	970 051 474 0		
9325000540	932 500 054 0	5001075CA/01-C00/B	464 007 030 0	1612935300005	961 723 143 0		
9325001120	932 500 112 0	5001075CA01/A	464 007 030 0	1612935610111	449 721 100 0		
9347141230	934 714 123 0	S350802011Z	961 723 004 0	1614035601901	472 072 022 0		
9617230040	961 723 004 0	S3511010B4Z	432 415 904 0	1618035900001	446 003 713 0		
9617231430	961 723 143 0	S3511010G14ZD	432 410 129 0	1693016205010	970 051 473 0		
9617234300	961 723 430 0	S3511010-Z73	432 410 094 0	H0356C02004A0	472 072 022 0		
M51-3630010	446 003 713 0	S3514010C17Z	461 318 049 0	H0356F02008A0	932 500 060 0		
RY3332VX-3543010	932 500 060 0	S3514010C40ZK	461 318 071 0	H0359060003A0	446 004 643 0		
<b>Eurostar</b>							
6112KG-3527010	473 017 001 0	S3514010Z87C	461 318 049 0	H0359082020A0	948 001 072 0		
6127AJ-3514010	461 317 019 0	S3514010-Z87C	461 318 049 0	H0359082032A0	446 008 240 0		
6127AJ-3629024	961 723 004 0	S3550011Z70A	446 003 713 0	H0368010002A0	446 004 630 0		
6127GC-3514010	461 318 049 0	S3550012Z70A	449 513 060 0	H2355120001A0	461 315 077 0		
		S3605115888	446 003 713 0	H4162040001A0	970 051 474 0		
				H4356F02002A0	932 500 080 0		

<b>OE-nummer</b>	<b>WABCO-nummer</b>	<b>OE-nummer</b>	<b>WABCO-nummer</b>	<b>OE-nummer</b>	<b>WABCO-nummer</b>																																																																																																																																																																
H4366040001A0	<b>472 172 021 0</b>			35G42-14020	<b>461 315 069 0</b>																																																																																																																																																																
H4366040002A0	<b>472 272 021 0</b>			35G4226010	<b>961 723 004 0</b>																																																																																																																																																																
H4366040021A0	<b>472 072 022 0</b>			35KA714020	<b>461 317 019 0</b>																																																																																																																																																																
H4502A01056A0	<b>464 007 028 0</b>			35KA7-14020	<b>461 317 019 0</b>																																																																																																																																																																
H4502B01039A0	<b>464 007 027 0</b>			35V8X26010	<b>961 723 038 0</b>																																																																																																																																																																
L0353070004A0	<b>961 723 057 0</b>			35XA114020	<b>461 318 049 0</b>																																																																																																																																																																
L0353070301A0	<b>961 723 057 0</b>			35XA1-14020	<b>461 318 049 0</b>																																																																																																																																																																
L0356010030A0	<b>446 004 645 0</b>			35XB211010	<b>432 410 129 0</b>																																																																																																																																																																
L0356502003A0	<b>934 714 403 0</b>			35XG1-14020	<b>461 318 071 0</b>																																																																																																																																																																
L0356D02011A0	<b>472 195 121 0</b>			35XK214020	<b>461 318 071 0</b>																																																																																																																																																																
L0356D02013A0	<b>472 195 121 0</b>			37RB571501	<b>441 032 900 0</b>																																																																																																																																																																
<b>Hamana</b>																																																																																																																																																																					
GV66000790	<b>449 632 050 0</b>			37V5615001	<b>449 721 120 0</b>																																																																																																																																																																
<b>Higer</b>																																																																																																																																																																					
16G42-04010	<b>970 051 460 0</b>			37WY124063	<b>446 003 713 0</b>																																																																																																																																																																
16MC1-04010-C1	<b>970 051 473 0</b>			37WY1-24603	<b>446 003 713 0</b>																																																																																																																																																																
29XE1-45021	<b>449 422 150 0</b>			<b>Kobelco</b>																																																																																																																																																																	
35G42-11010	<b>932 500 035 0</b>			35G42-14020	<b>461 315 069 0</b>			EE23V00003F0	<b>961 723 038 0</b>	35G42-26010	<b>961 723 004 0</b>			EE23V00003F1	<b>961 723 038 0</b>	35V8X-26010	<b>961 723 038 0</b>			XEE23V00003F1	<b>961 723 038 0</b>	35XA1-14020	<b>461 318 049 0</b>			<b>Mitsubishi Fuso</b>						35XB2-11010	<b>432 410 129 0</b>			37EJ8-23001	<b>446 003 765 0</b>			MK344924	<b>446 056 136 0</b>	37EXR-23003	<b>446 065 081 0</b>			MK421098	<b>446 056 136 0</b>	37QX4-23001	<b>449 513 060 0</b>			<b>Neoc</b>						37WY1-24063	<b>446 003 713 0</b>			37XE1-24064	<b>446 004 644 0</b>			XWK350395000	<b>461 315 069 0</b>	<b>Hino</b>				XWK351695005	<b>473 017 001 0</b>	848401230A	<b>446 056 136 0</b>			XWK352695000	<b>961 723 038 0</b>	S848401230	<b>446 056 136 0</b>			XWK353495000	<b>934 714 123 0</b>	TE511038AA	<b>446 056 136 0</b>			XWK355595004	<b>432 410 094 0</b>	TE611147AA	<b>449 632 050 0</b>			XWK356595001	<b>446 003 749 0</b>	<b>Hyundai</b>				XWK356595021	<b>446 004 645 0</b>	559807K700	<b>446 056 136 0</b>			<b>Press Kogyo</b>						597106B000	<b>961 723 038 0</b>			946007A500	<b>441 032 900 0</b>			22254250	<b>446 135 050 0</b>	946007A550	<b>441 032 900 0</b>			22291211	<b>446 065 052 0</b>	956007J600	<b>446 135 050 0</b>			2561500Z04	<b>446 056 136 0</b>	<b>Shaanxi</b>						6112KG3527020	<b>473 017 001 0</b>			6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>	6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>			6180DB3514010	<b>461 318 049 0</b>	6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>			6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>	81521516094	<b>934 714 403 0</b>			AZ9100368471	<b>432 410 129 0</b>
35G42-14020	<b>461 315 069 0</b>			EE23V00003F0	<b>961 723 038 0</b>																																																																																																																																																																
35G42-26010	<b>961 723 004 0</b>			EE23V00003F1	<b>961 723 038 0</b>																																																																																																																																																																
35V8X-26010	<b>961 723 038 0</b>			XEE23V00003F1	<b>961 723 038 0</b>																																																																																																																																																																
35XA1-14020	<b>461 318 049 0</b>			<b>Mitsubishi Fuso</b>																																																																																																																																																																	
35XB2-11010	<b>432 410 129 0</b>			37EJ8-23001	<b>446 003 765 0</b>			MK344924	<b>446 056 136 0</b>	37EXR-23003	<b>446 065 081 0</b>			MK421098	<b>446 056 136 0</b>	37QX4-23001	<b>449 513 060 0</b>			<b>Neoc</b>						37WY1-24063	<b>446 003 713 0</b>			37XE1-24064	<b>446 004 644 0</b>			XWK350395000	<b>461 315 069 0</b>	<b>Hino</b>				XWK351695005	<b>473 017 001 0</b>	848401230A	<b>446 056 136 0</b>			XWK352695000	<b>961 723 038 0</b>	S848401230	<b>446 056 136 0</b>			XWK353495000	<b>934 714 123 0</b>	TE511038AA	<b>446 056 136 0</b>			XWK355595004	<b>432 410 094 0</b>	TE611147AA	<b>449 632 050 0</b>			XWK356595001	<b>446 003 749 0</b>	<b>Hyundai</b>				XWK356595021	<b>446 004 645 0</b>	559807K700	<b>446 056 136 0</b>			<b>Press Kogyo</b>						597106B000	<b>961 723 038 0</b>			946007A500	<b>441 032 900 0</b>			22254250	<b>446 135 050 0</b>	946007A550	<b>441 032 900 0</b>			22291211	<b>446 065 052 0</b>	956007J600	<b>446 135 050 0</b>			2561500Z04	<b>446 056 136 0</b>	<b>Shaanxi</b>						6112KG3527020	<b>473 017 001 0</b>			6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>	6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>			6180DB3514010	<b>461 318 049 0</b>	6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>			6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>	81521516094	<b>934 714 403 0</b>			AZ9100368471	<b>432 410 129 0</b>																																
37EJ8-23001	<b>446 003 765 0</b>			MK344924	<b>446 056 136 0</b>																																																																																																																																																																
37EXR-23003	<b>446 065 081 0</b>			MK421098	<b>446 056 136 0</b>																																																																																																																																																																
37QX4-23001	<b>449 513 060 0</b>			<b>Neoc</b>																																																																																																																																																																	
37WY1-24063	<b>446 003 713 0</b>			37XE1-24064	<b>446 004 644 0</b>			XWK350395000	<b>461 315 069 0</b>	<b>Hino</b>				XWK351695005	<b>473 017 001 0</b>	848401230A	<b>446 056 136 0</b>			XWK352695000	<b>961 723 038 0</b>	S848401230	<b>446 056 136 0</b>			XWK353495000	<b>934 714 123 0</b>	TE511038AA	<b>446 056 136 0</b>			XWK355595004	<b>432 410 094 0</b>	TE611147AA	<b>449 632 050 0</b>			XWK356595001	<b>446 003 749 0</b>	<b>Hyundai</b>				XWK356595021	<b>446 004 645 0</b>	559807K700	<b>446 056 136 0</b>			<b>Press Kogyo</b>						597106B000	<b>961 723 038 0</b>			946007A500	<b>441 032 900 0</b>			22254250	<b>446 135 050 0</b>	946007A550	<b>441 032 900 0</b>			22291211	<b>446 065 052 0</b>	956007J600	<b>446 135 050 0</b>			2561500Z04	<b>446 056 136 0</b>	<b>Shaanxi</b>						6112KG3527020	<b>473 017 001 0</b>			6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>	6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>			6180DB3514010	<b>461 318 049 0</b>	6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>			6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>	81521516094	<b>934 714 403 0</b>			AZ9100368471	<b>432 410 129 0</b>																																																										
37XE1-24064	<b>446 004 644 0</b>			XWK350395000	<b>461 315 069 0</b>																																																																																																																																																																
<b>Hino</b>				XWK351695005	<b>473 017 001 0</b>																																																																																																																																																																
848401230A	<b>446 056 136 0</b>			XWK352695000	<b>961 723 038 0</b>																																																																																																																																																																
S848401230	<b>446 056 136 0</b>			XWK353495000	<b>934 714 123 0</b>																																																																																																																																																																
TE511038AA	<b>446 056 136 0</b>			XWK355595004	<b>432 410 094 0</b>																																																																																																																																																																
TE611147AA	<b>449 632 050 0</b>			XWK356595001	<b>446 003 749 0</b>																																																																																																																																																																
<b>Hyundai</b>				XWK356595021	<b>446 004 645 0</b>																																																																																																																																																																
559807K700	<b>446 056 136 0</b>			<b>Press Kogyo</b>																																																																																																																																																																	
597106B000	<b>961 723 038 0</b>			946007A500	<b>441 032 900 0</b>			22254250	<b>446 135 050 0</b>	946007A550	<b>441 032 900 0</b>			22291211	<b>446 065 052 0</b>	956007J600	<b>446 135 050 0</b>			2561500Z04	<b>446 056 136 0</b>	<b>Shaanxi</b>						6112KG3527020	<b>473 017 001 0</b>			6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>	6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>			6180DB3514010	<b>461 318 049 0</b>	6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>			6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>	81521516094	<b>934 714 403 0</b>			AZ9100368471	<b>432 410 129 0</b>																																																																																																																		
946007A500	<b>441 032 900 0</b>			22254250	<b>446 135 050 0</b>																																																																																																																																																																
946007A550	<b>441 032 900 0</b>			22291211	<b>446 065 052 0</b>																																																																																																																																																																
956007J600	<b>446 135 050 0</b>			2561500Z04	<b>446 056 136 0</b>																																																																																																																																																																
<b>Shaanxi</b>																																																																																																																																																																					
6112KG3527020	<b>473 017 001 0</b>			6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>																																																																																																																																																																
6127AJ3514010	<b>461 318 071 0</b>			6180DB3514010	<b>461 318 049 0</b>																																																																																																																																																																
6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>			6180J3550010	<b>446 003 713 0</b>																																																																																																																																																																
81521516094	<b>934 714 403 0</b>			AZ9100368471	<b>432 410 129 0</b>																																																																																																																																																																

# Kruisverwijzingen

<b>OE-nummer</b>	<b>WABCO-nummer</b>	<b>OE-nummer</b>	<b>WABCO-nummer</b>	<b>OE-nummer</b>	<b>WABCO-nummer</b>
DZ9100580209	<b>446 003 713 0</b>	SWB563050086	<b>446 003 713 0</b>	351500042	<b>934 714 124 0</b>
DZ9100770652	<b>449 513 060 0</b>	SWB563050106	<b>461 318 071 0</b>	3515-00042	<b>934 714 124 0</b>
DZ9100770666	<b>449 721 100 0</b>	SWB563050133	<b>432 415 904 0</b>	3515-00042A	<b>934 714 123 0</b>
DZ91189230178	<b>970 051 482 0</b>	SWB563050138	<b>934 714 403 0</b>	3526-00006	<b>961 723 038 0</b>
DZ93189360061	<b>961 723 143 0</b>	SWB563050140	<b>961 723 143 0</b>	352600006A	<b>961 723 004 0</b>
DZ93189360062	<b>961 723 429 0</b>	SWB563050149	<b>461 317 029 0</b>	3526-00006A	<b>961 723 004 0</b>
DZ95189583010	<b>446 004 630 0</b>	SWB563050160	<b>432 410 130 0</b>	352700021	<b>473 017 001 0</b>
DZ95189584010	<b>446 135 050 0</b>	SWB563050199	<b>432 410 152 0</b>	3527-00021	<b>473 017 001 0</b>
DZ95189585402	<b>446 056 136 0</b>	SWB563050254-6	<b>449 422 150 0</b>	352900019	<b>432 410 152 0</b>
DZ95189585455	<b>446 003 765 0</b>	SWB563050255-6	<b>480 002 103 0</b>	3529-00019	<b>432 410 152 0</b>
DZ95189585458	<b>446 004 645 0</b>	SWB563050271	<b>475 010 335 0</b>	3529-00050	<b>432 415 904 0</b>
DZ96189360000	<b>932 500 089 0</b>			352900053	<b>432 410 130 0</b>
DZ9X259711210	<b>446 065 081 0</b>			3529-00053	<b>432 410 130 0</b>
<b>SIH Iveco</b>					
1602-500530	<b>970 051 482 0</b>	35900170400	<b>441 032 900 0</b>	3550-00227	<b>446 003 713 0</b>
3506-16138	<b>432 410 129 0</b>	36606640000	<b>961 723 038 0</b>	355000227A	<b>446 003 713 0</b>
3506-500595	<b>473 017 001 0</b>			355000246	<b>441 032 900 0</b>
3506-710635	<b>932 500 035 0</b>			3550-00246	<b>441 032 900 0</b>
3550-728420	<b>446 003 765 0</b>	A0013630002	<b>446 003 713 0</b>	3550-00548	<b>446 003 749 0</b>
5001-500521A	<b>464 007 030 0</b>			3550-00569	<b>441 032 900 0</b>
580 127 164 3	<b>432 410 129 0</b>			3550-00634	<b>446 004 643 0</b>
580 127 166 0	<b>473 017 001 0</b>			3550-00680	<b>446 003 765 0</b>
580 146 201 0	<b>464 007 030 0</b>			3550-00949	<b>446 065 081 0</b>
580 149 070 7	<b>970 051 482 0</b>			3550-00988	<b>446 004 630 0</b>
580 152 757 7	<b>932 500 035 0</b>			3550-01021	<b>446 003 827 0</b>
5801949760	<b>446 003 765 0</b>			3568-00007	<b>449 721 100 0</b>
<b>Sunwin</b>					
SWB413650025	<b>970 051 473 0</b>	1604-00252	<b>970 051 460 0</b>	3568-00015	<b>480 002 103 0</b>
SWB413650033	<b>470 053 005 0</b>	29XE145021	<b>449 422 150 0</b>	3630-00019	<b>446 004 645 0</b>
SWB563050036	<b>461 318 049 0</b>	3506-04518	<b>464 002 601 0</b>		
SWB563050052	<b>461 317 019 0</b>	3514-00005	<b>461 317 019 0</b>		
SWB563050055	<b>432 410 129 0</b>	351400033	<b>461 318 049 0</b>		
SWB563050059-3	<b>449 513 060 0</b>	3514-00033	<b>461 318 049 0</b>		
SWB563050059-6	<b>449 721 120 0</b>	3514-00046	<b>461 318 071 0</b>		
		3514-00077	<b>461 317 029 0</b>		
<b>Tadano</b>					
<b>Taiyuan</b>					
<b>UD Trucks</b>					
		22128589	<b>446 056 136 0</b>		
		25560NA01A	<b>446 065 052 0</b>		
		2561500Z04	<b>446 056 136 0</b>		
		451405890A	<b>961 723 038 0</b>		
		47850NA40A	<b>446 135 050 0</b>		
		479009X600	<b>441 032 900 0</b>		
<b>Yutong</b>					
<b>Zhongtong</b>					
		1609-10-00018	<b>970 051 460 0</b>		
		1609-10-00021	<b>970 051 473 0</b>		
		3514-10-00003	<b>461 318 049 0</b>		
		3514-10-00009	<b>461 317 019 0</b>		
		3526-10-00003	<b>961 723 004 0</b>		
		3553-10-00002	<b>934 714 123 0</b>		
		3555-10-00005	<b>432 410 007 0</b>		



# WABCO

## Off-Highway-catalogus

Wilt u een overzicht van WABCO's assortiment hydraulische, pneumatische, elektrohydraulische en elektropneumatische producten en systemen met de focus op toepassingen in landbouwvoertuigen, bouwmachines, mijnbouwvoertuigen en alle soorten speciale voertuigen?

Vraag uw vertegenwoordiger om een WABCO Off-Highway-catalogus.

[www.wabco-customercentre.com](http://www.wabco-customercentre.com)

**WABCO**



**WABCO**