


CONECTOR MACHO DE 7 POLOS, 24 V


ES

Esquema de conexiones



N.º	COLOR	FUNCIÓN	Ø
1	Rojo	Electroválvula positivo	4
2	Negro	Sistema electrónico positivo	1.5
3	Amarillo	Sistema electrónico negativo	1.5
4	Marrón	Electroválvula negativo	4
5	Blanco	Sistema de advertencia	1.5
6	Verde-blanco	CAN H	1.5
7	Marrón-blanco	CAN L	1.5

Montaje



1. Soltar los tornillos (6) de la descarga de tracción (7).
2. Desenroscar la tapa de cierre (5) del pasamuros (3).
3. Introducir el cable por la tapa de cierre (5).
4. Introducir el cable por la junta (4) y el pasamuros (3) (tener en cuenta la posición de montaje de la junta).
5. Aislar el cable aprox. 50 mm.
6. Aislar los conductores individuales aprox. 7 mm.
7. Retirar los contactos (2) de la carcasa del conector (1).
8. Introducir según el esquema de conexiones los cables individuales en los orificios de contactos (2).
9. Asegurar los conductores individuales con tornillos en los orificios de contacto que hay en el inserto de contacto (2).
10. Encajar los contactos (2) en la carcasa del conector (1) a lo largo de la ranura de guía hasta el tope.
11. Enroscar el pasamuros (3) en la carcasa del conector (1).
12. Introducir la junta (4) en el pasamuros (3).
13. Enroscar la tapa de cierre (5) en el pasamuros (3).
14. Fijar el cable con tornillos (6) en la descarga de tracción (7).
15. Realizar un control visual y del funcionamiento.