

## HANDBROMSVENTIL (961 722 XXX 0)

WABCO har uppmärksammat på att det förekommit fel i funktionen på WABCO handbromsventiler i fall där handbromsmekanismen varit sliten. Särskilt har vi fått in ett litet antal handbromsventiler från fältet där handtaget har kunnat vridas på ett sätt som förhindrar att de går att låsa säkert i parkeringsläge.

### BESKRIVNING

Mekanismen till den invändiga handspaken på handbromsventilen sköter låsningen/upplåsningen av handspaken i parkeringsläget. Konstruktionen hos handspakens handtag förhindrar att det kan vridas, annat än med en liten tolerans på +/-10 grader (aningens fritt spel mellan delarna). På somliga delar som inspekterats, där den invändiga handspaken varit utsliten, har det gått att vrida handtaget utanför den normala toleransen.




Om handbromsventilens handtag går att vrida utanför de normala toleranser som beskrivs ovan tyder det på att den invändiga handspaken är utsliten. Under sådana förhållanden är det inte säkert att handspaken går att låsa i parkeringsläget.

### REKOMMENDATION

En handbromsventil är som varje mekanisk komponent utsatt för slitage och måste bytas om funktionen inte längre kan garanteras. Vi rekommenderar starkt att du informerar alla kunder som använder handbromsventilen om risken med att använda en utsliten handbromsventil.

Handbromsventiler där handspakens handtag går att vrida mer än 20 grader totalt (för högt fritt spel mellan delarna) i kör läget är slitna och bör bytas. Kontrollera skicket genom att vrida från maximalt vänsterläge till maximalt högerläge så som visas nedan.

Bild 1: Handbromsventil



## WABCO HANDBROMSVENTILER SOM KAN VARA BERÖRDA

Denna produktrådgivning gäller endast för handbromsventiler av vissa modeller (artikelnumren nedan) i produktfamiljen 961 722 xxx 0.

Tabell 1: Artikelnummer

4674100110	9617221580	9617222520	9617222667
4674100120	9617221590	9617222527	9617222670
4674100150	9617221700	9617222540	9617222690
8845018410	9617221710	9617222547	9617222697
8845019290	9617221750	9617222580	9617222720
8845025210	9617221757	9617222587	9617222730
9617221500	9617221790	9617222600	9617222810
9617221507	9617221800	9617222607	9617222840
9617221510	9617221830	9617222620	9617222860
9617221517	9617221840	9617222627	9617222910
9617221520	9617221860	9617222640	9617222920
9617221550	9617222250	9617222647	9617223020
9617221560	9617222400	9617222650	9617223120
9617221567	9617222410	9617222657	9617223127
9617221570	9617222510	9617222660	9617223250
9617230560			

Bild 2: Handspak med två stift



Bild 3: Handspak med två stift (vy framifrån)



I monterat skick går WABCO handbromsventil att identifiera på de två metallstift i handtagets nedre del som visas på bilderna 2 och 3.