


FUELGUARD™ – UNIDAD DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE AIRE (E-APU) PARA SCANIA



321 NÚMEROS DE REFERENCIAS Y REFERENCIAS CRUZADAS

Número de Referencia WABCO	Repuesto para	
	WABCO	Referencias Cruzadas SCANIA
932 510 009 0	932 510 000 0	1474663
	932 510 001 0	1535829
	932 510 002 0	1753577, 1738295
	932 510 003 0	1770184
	932 510 004 0	1928589, 1796161
	932 510 005 0	1941953
	932 510 006 0	2148069, 2063357
	932 510 010 0	2308777

FORMACIÓN

- Entre con su usuario en myWABCO: www.am.wabco-auto.com
 - Haga clic en el enlace “Acceso WBT”
 - Escoja el “E-TUTORIALS” y haga clic en Cambio de la E-APU (APS) e Inicie el curso
- Después de completar el E-tutorial, usted recibirá la carta PIN para poder parametrizar.



CONJUNTOS DE REPARACIÓN

Posición	Nombre del kit	Número de Referencia WABCO
A	Secador	932 510 956 2, 932 510 964 2
B	Cartucho	432 901 228 2
C	Escape	932 510 953 2
D	Junta	932 510 957 2, 932 510 960 2
E	Bloque Colector	932 510 929 2, 932 510 959 2
F	Válvula de Retención	932 510 954 2
G	Válvula Multi-Protección	932 510 958 2, 932 510 965 2
H	Válvula de Seguridad	932 510 955 2
J	Electroválvula	932 510 952 2

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico Portátil “Toughbook”
ref. 446 301 999 0



Interfaz de Diagnóstico USB
ref. 446 301 030 0



Software de Diagnóstico “APS E-APU”



Cable de diagnóstico OBD-multiswitch
ref. 446 300 003 0



BUSQUEDA DE CONJUNTO DE REPARACIÓN

- Catálogo INFORM en: www.wabco-auto.com
- Introduzca el Número de Referencia de la E-APU
- Haga clic seleccionando reparación
- Haga clic Documentación/Despiece e Información Conjunto de Reparación



Descripción	Order Number	Qty.	Qt. in Repair Kit
Body	932 510 952 2	1	1
Body	932 510 954 2	2	1
Valve	932 510 955 2	3	1
Valve	932 510 956 2	4	1
G-Ring 14,0x3,0	932 510 957 2	5	1
Pinion	932 510 958 2	6	1

PRUEBAS

Banco de Pruebas
ref. 435 197 000 0



Banco de Pruebas Móvil
ref. 453 197 003 0

